
CNRT CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
3828603	09/01/2025 08:44



A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis	
DDV113	10218	
33a Marca	4 Modelo	5 Año
SALTO	SRFA/2000	2000

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
O4	Semirremolque	S/Cabina	1d2d	N/C
11 Cantidad de Asientos	**12a Tanques de Combustible**	**12b Capacidad Total de Combustible**	**13 Tipo de Vinculación**	**14 Tipo de Super Estructura**
N/C	N/C	N/C	Perno Rey	Caja Cerrada

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
4.10 m	2.60 m	14.50 m
18 Longitud de Articulación	**19 Centro de Carga**	**20 Longitud de la Super Estructura**
13.50 m	N/C	N/C

21 Distancia entre Ejes						22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	2.50 m	2°/3°	1.30 m	3°/4°	N/C	4°/5° N/C	2.50 m	3.00 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
3521 kg	1203 kg	1424 kg	N/C	N/C

25 Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
VERIFICADORA COVEMA S R L N° Taller: 94	Nombre: Pedro Segalla Matrícula: 12945	

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro.: 520705255154

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro.: -
Denominación del Art. 33 (DNRP - SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
VERIFICADORA COVEMA S R L N° Taller: 94	Nombre: Pedro Segalla Matricula: 12945	

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Si	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-094	FECHA 09/01/2025	HORA HI: 08:21 / HF: 08:52	Nro. **094-01178160**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR PALLETS WOOD GRAL RODRIGUEZ S.R.L	DOMINIO **DDV113**	AÑO 2000

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	SALTO	SRFA/2000	10218
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3521	9.21	10.6	13.11	57.35	CO(%)	HC(ppm)
2	1203	3.23	3.42	5.56	56.35	NOX	
3	1424	3.53	3.75	5.87	52.11	**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	6148					INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC. 3	6148	5.41	6.33	14.53	19.47	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Ellemberger, Milton I.	Ing. Segalla, Pedro Mat. Nº: 12945(COPIME)

Certificado: V-182259



RTO

AUTENTIFICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: kd1b6DUQD

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
- ALTURA / ALTURA: 4.10 m
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m
- LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: SALTO
- MODELO/ MODELO: SRFA/2000
- NUMERO/ NUMERO: 10218
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*):
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NUMERO (*):
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):
- POTENCIA / POTÊNCIA (*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO/ TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: CMG CP CF CTE CI
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: SEMIRREMOLQUE

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*):
- NUMERO/ NUMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
TECE (CAIA CERRADA)

Ficha RCM AITA Nº: 3828603
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

- TITULAR/ PROPIETARIO:
- ROT / CUIT / CNPJ / CPF: PALLETS WOOD GRAL RODRIGUEZ S
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: CUIT 30717129799
- CIUDAD/ MUNICIPIO: RUTA 24 Y CORRIENTES S/N
- CODIGO POSTAL/ CEP: GENERAL RODRIGUEZ
- TELEFONO/ TELEFONE: 1748
- E-MAIL/ E-MAIL (*): 1140578571
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: DDV113
- REGISTRO / RENAVAM: 87228
- AÑO / ANO: 2000
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 09/01/2025
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 09/01/2025
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **09/07/2025**
- CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: VERIFICADORA COVEMA S.R.L.
- CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 130-094
- RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. PEDRO SEGALLA
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 12945(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERO UNO OCHO DOS DOS CINCO NUEVE

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Ellemberger, Milton I.	Ing. Segalla, Pedro Mat. Nº: 12945(COPIME)

Certificado: V-182259