Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

5LCI4LBIKL

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0665277

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: CHIVILISCO MONICA MARIA DE
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 27301310221
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: OHUANTA S/N
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: SAN PABLO
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 4129
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 4394184
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: TUCUMÁN

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AC853QB**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A634816
11 **AÑO** / ANO: 2018
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 23/07/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 23/07/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **23/07/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** TÉCNICA CAÑIZARES S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 120-059
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. JOSE RAMON TANA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 28210(COPIT)

Ing. JOSÉ RAMÓN TANA
M.P. 28210
FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TÉCNICO

VERIFICACION TECNICA NACIONAL
CENTRO TUCUMAN

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

70 **ALTURA** / ALTURA: 4.10 m.
71 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
72 **LARGO** / COMPRIMENTO: 14.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: MONTENEGRO
24 **MODELO**/ MODELO: SEMIRREMOLQUE CURTAIN SIDER 1+2
25 **NUMERO**/ NUMERO: 8A9SCSEVDJANM1132
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CF CP CMG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCCF (CAIA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 3411031
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -


(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISSEISCINCODOSSIETESIETE

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO





5LCI4LBIKL

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 103905258340

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 120-059	FECHA 23/07/2024	HORA HI: 12:44 / HF: 13:10	Nro. **059-01078816**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CHIVILISCO MONICA MARIA DE LOURDES	DOMINIO **AC853QB**	AÑO 2018

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MONTENEGRO	SEMIRREMOLQUE CURTAIN	8A9SCSEVDJANM1132
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	2506
2	2450
3	2463
4	
TOTAL	7419
FRENO ESTAC.	

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
5.64	5.92	4.73	47.02
5.67	6.18	8.25	49.3
5.71	5.26	7.88	45.4
			47.24

GASES

BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

Ing. JOSÉ RAMÓN TANA
MAT. 28210
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Gomez, Juan Francisco	Ing. Tana, Jose Ramon Mat. Nº: 28210(COPIT)

Certificado: U-665277