Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

# RTO

1C1yttG6uA

Serie U

## CERTIFICADO Nº 0385222

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: CHIVILISCO HECTOR SALVADOR
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 23111033919
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: OHUANTA RUTA 301
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN PABLO
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 4000
06 TELEFONO/ TELEFONE: 381 5708009
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: TUCUMÁN

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AC673BY**
10 REGISTRO / RENAVAM: A631834
11 AÑO / ANO: 2018
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 24/06/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 24/06/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **24/06/2025**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: TÉCNICA CAÑIZARES S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 120-059
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. JOSÉ RAMON TANA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 28210(COPIT)

Ing. JOSÉ RAMÓN TANA
FIRMA RESP. TECNICO M.P. 28210
ASIGNATURA RESP. REVISION TÉCNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

### DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

21 ALTURA / ALTURA: 3,79 m.
22 ANCHO / LARGURA: 2,60 m.
23 LARGO / COMPRIMENTO: 6,20 m.

### CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

24 MARCA / MARCA: FORD
25 MODELO/ MODELO: CARGO 1933-37 CO MT
26 NUMERO/ NÚMERO: 9BFYEB5J7JBL70052
27 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
28 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1-1D
29 TARA / TARA (*): -
30 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

### MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): 36591000
34 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

### PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

### PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

### TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

### OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 3334833
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 560.0

ORIGINAL

CEROTRESOCHOCINCODOSDOSDOS







**Antecedentes de la Actividad**

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- 103905230761 |

**Antecedentes de las Modificaciones**

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRP | |
| SENASA - | |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

**Línea de Inspección Nº: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 120-059 | FECHA 24/06/2024 | HORA HI: 10:24 / HF: 11:04 | Nro. **059-01078163** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GC (Carga Interjurisdiccional)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: CHIVILISCO HECTOR SALVADOR | DOMINIO **AC673BY** | AÑO 2018 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | FORD | CARGO 1933-37 CD MT | 9BFYEB5J7JBL70052 |
| MOTOR | CUMMINS | CUMMINS | 36591000 |
| TACOGRAFO | | | |
| LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA | - | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| - | | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CRA CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD 0.32 |
| 1 | | 4458 | 12.52 | 15.32 | 18.28 | 63.66 | CO(%) | HC(ppm) |
| 2 | | 4458 | 8.79 | 10.98 | 19.95 | 45.21 | NOX | |
| 3 | | | | | | | RUIDO | |
| 4 | | | | | | | EXT. ESCAPE | 90.0 dBA |
| | | | | | | | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| TOTAL | | 8916 | | | | 54.43 | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL |
| FRENO ESTAC. | 2 | 8916 | 10.7 | 12.77 | 16.21 | 26.83 | DERIVA | 1.0 (m/Km. |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (patente trasera estado )

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (parabrisas con fisuras )

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (bandas blancas delanteras estado y bandas traseras medidas )

Ing. JOSÉ RAMÓN TANA
M.P. 28210
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

| RESULTADO DE LA INSPECCION | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Gomez, Juan Francisco | Ing. Tana, Jose Ramon<br>Mat. Nº: 28210(COPIT) |



**Certificado: U-385222**