Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5GAKdgwTJd

Serie V

CERTIFICADO Nº 0090113

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	MENNA DIEGO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20287229195
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	AVENIDA GRAL. SAN MARTIN 1205
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CORONEL SUÁREZ
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	7540
06 TELEFONO/ TELEFONE:	2284302459
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	DIEGO.MENNA@GMAIL.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**AE669HH**
10 REGISTRO / RENAVAM:	B197887
11 AÑO / ANO:	2021
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	31/01/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	31/01/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**31/01/2026**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	GRUPO RTO S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	020-023
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. RUBÉN ORLANDO GUARNIERI
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:	52469(COLEGIO INGENIEROS

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.40 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.52 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	6.25 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	IVECO
24 MODELO/ MODELO:	170E30TLA22
25 NUMERO/ NUMERO:	8ATA11PMZMX112936
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	16500
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	-
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	F4HE3681E8075444
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	EIXO CMO CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3882590
Nro. de ICM: 88470
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 990.0

ING RUBEN O GUARNIERI
Mat CIPBA 52469
Director Técnico

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCERONUEVECEROUNOUNOTRES

RTO RTO RTO RTO RTO RTO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Traseras.)

1507(L) Documentación > Descripción Libre (El tipo de unidad no coincide con lo indicado en la cédula, se deberá regularizar ante la DNRPA.)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	PABLO MARZIG DNI 24.466.599 Inspector: Marzig, Pablo Dario	Ing. Guarnieri, Rubén Orlando Mat. Nº: 52469(Colegio Ingenieros de la

ING RUBEN O GUARNIERI
Mat CIPBA 52469
Director Técnico

Certificado: V-090113



PLANILLA D
REVISION TÉC

PASAJEROS (--------)
FECHA 31/01/2025
VTJL
HORA HI

VEHICULO: GC (Carga Interjurisdicc
MARCA

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 203505303224

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	TRACTOR C/ CABINA DORMITORIO Y PLATO DE ENGANCHE
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFEC FIRMA / ACLARAC