Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 2Hd4AGj9aB

Serie V

CERTIFICADO Nº 0101079

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	MENNA DIEGO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20287229195
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	AVENIDA GRAL. SAN MARTIN 1205
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CORONEL SUÁREZ
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	7540
06 TELEFONO/ TELEFONE:	2284302459
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	DIEGO.MENNA@GMAIL.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AC513ID
10 REGISTRO / RENAVAM:	A505475
11 AÑO / ANO:	2018
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	21/03/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO:	21/03/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	21/03/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	GRUPO RTO S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	020-023
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. HÉCTOR EDUARDO SÁNCHEZ
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	55150(COLEGIO PROFESIONAL)

FIRMA RESPONSABLE TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.20 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	OMBU
24 MODELO/ MODELO:	SBV3E2 11450
25 NUMERO/ NUMERO:	8D9837CH8JP097183
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	
31 CMT / CMT (*):	

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*):	

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	
37 TIPO/ TIPO:	
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CI CMG CP CTE CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	
43 NUMERO/ NUMERO (*):	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3995239
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

CEROUNOCEROUNOCEROSIETENUEVE

ORIGINAL

RTO RTO RTO RTO RTO

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (disp. antiproyección primer eje lado izquierdo.)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR RESPONSABLE	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Gaitán, Eric	Ing. Sánchez, Héctor Eduardo Mat. Nº: 55150(Colegio profesional de la

Ing. Hector E. San
Mat CIPBA 551
Director Tecnic

Página 1 de 1

Certificado: V-101079



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- ~~500105134251~~

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION