Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3qIPsJOTmB

Serie V

CERTIFICADO Nº 0062684

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: TRANSPORTE DELLEPIANE S.A.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30712345671
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: CHACABUCO 30
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CAPITÁN BERMÚDEZ
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 2154
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 341 6478164
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): TRANSPORTEDELLEPIANE@YAHOO.COM.
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: SANTA FE

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AE103QC**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A701433
11 **AÑO** / ANO: 2020
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 01/02/2025
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 01/02/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **01/02/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** ISVA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 100-054
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. ADRIAN ALEJANDRO BOVERI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 2-0100-6(C.I.E)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.30 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: MALDONADO
24 **MODELO/** MODELO: SEMIREMOLQUE 3 EJES AUTODIRECCION
25 **NUMERO/** NUMERO: 8EMP1453SKA000104
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CMG CF CPG CP CI
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3885180
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCEROSEISDOSSEISOCHOCUATRO

ADRIAN A. BOVERI
Ingeniero Mecánico
CIE 2.0100.6

ES COPIA FIEL
ISVA S.A.

MERCOSUR



Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 502905068515
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

ADRIAN A. BOVERI
Ingeniero Mecánico
CIE 2.0100.6

ES COPIA FIEL
ISVA S.A.

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-054	FECHA 01/02/2025	HORA HI: 11:06 / HF: 12:40	Nro. **054-01107244**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTE DELLEPIANE S.A.	DOMINIO **AE103QC**	AÑO 2020

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MALDONADO	SEMIREMOLQUE 3 EJES	8EMP1453SKA000104
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1		2828	7.5	7.44	0.8	53.85	CO(%)	HC(ppm)
2		2883	8.05	8.31	3.13	57.85	NOX	
3		2685	8.79	7.5	14.68	61.85	RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		8396				57.78	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	3	8396	7.3	6.28	13.97	16.49	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010404(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Amortiguadores dirección. Defectuoso anclaje (AMORTIGUADOR DE DIRECCION 1ºER EJE DERECHO BUJE C/JUEGO)

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (JUEGO EN RODAMIENTOS 2ºDO-3ºER EJE)

020901(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ejes Elevables > Accionamiento del ascenso/descenso del eje de remolque desde cabina de camión (ASCENSO-DESCENSO DE EJE ELEVABLE)

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (NEUMÁTICOS 2ºDO EJE AMBOS IZQ ESTADO)

070802(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior (Luces de Patente) > No funciona (LUZ PATENTE)

091201(L) Carrocería > Equipo de Auxilio > Inexistencia de los equipos de auxilio (AUXILIAR DERECHA FALTA)

091203(L) Carrocería > Equipo de Auxilio > Descripción libre (RUEDA AUXILIAR IZQ ESTADO)

APTO

ESCOPIA FIEL ISVA S.A.

ADRIAN A. BOVERI
Ingeniero Mecánico
CIE 2.0100.6

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Boveri, Adrian Alejandro	Ing. Boveri, Adrian Alejandro Mat. Nº: 2-0100-6(C.I.E)

Certificado: V-062684

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-054	FECHA 01/02/2025	HORA HI: 11:06 / HF: 12:40	Nro. **054-01107244**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: TRANSPORTE DELLEPIANE S.A.	DOMINIO **AE103QC**	AÑO 2020

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MALDONADO	SEMIREMOLQUE 3 EJES	8EMP1453SKA000104
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

10010101(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Leyendas y Números Identificatorios > Leyendas y/o números identificatorios en mal estado (TARA-CARGA MAXIMA FALTA)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (CIRCULO DE VELOCIDAD UBICACION)

ES COPIA FIEL
ISVA S.A.

ADRIAN A. BOVERI
Ingeniero Mecánico
CIE 2.0100.6

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Boveri, Adrian Alejandro	Ing. Boveri, Adrian Alejandro Mat. Nº: 2-0100-6(C.I.E)

Certificado: V-062684