



3RVbLunlCr

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



MS V-0048916

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
3RVbLunICr

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 3.50 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 13.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: RANDON
- MODELO/ MODELO: SR-CS-DI-03-30
- NUMERO/ NUMERO: 8BBK1353AYM000902
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*):
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NUMERO (*):
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):
- POTENCIA / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCARIA:
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO/ TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CE CP CMG
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA PC TCAJA ABIERTA

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDADE / TACÓGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*):
- NUMERO/ NUMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3918857
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE:

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR/ PROPIETARIO:
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: VITA NESTOR RAUL
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: CUIT 20218236244
- CIUDAD/ MUNICIPIO: GENERAL ROCA 498
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): CRUZ DEL EJE
- TELEFONO/ TELEFONE: 5280
- E-MAIL/ E-MAIL(*): 3549 424415
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CORDOBA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: DIE839
- REGISTRO / RENAVAM: A959602
- AÑO / ANO: 2000
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 17/02/2025
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 17/02/2025
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **17/08/2025**
- CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: MONTE DE ROBLES S.R.L.
- CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 050-120
- RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. JUAN JOSÉ GUDIÑO COSMAN
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 6711(C.I.E.C.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCEROCUATROOCHONUEVEUNOSEIS

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Carrocería

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Calvo [illegible] Alberto	Ing. Gudiño Cosman, Juan José Mat. Nº 6711(C.I.E.C.)

Página 1 de 1

Certificado: V-048916