Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6JdtFvLYKI

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0534003

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: FRIO INDUSTRIAS ARGENTINAS S.A.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30708346043
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: RUTA 6 KM. 4
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: RÍO TERCERO
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 5850
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 3571618387
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: CÓRDOBA

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AD064FE**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A518452
11 **AÑO** / ANO: 2018
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 19/08/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 19/08/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **19/08/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** ALBERTENGO HUGO ALFREDO
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 050-044
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. FERNANDO RUBEN SACCHETTA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 657(CIEC)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TEC

Ing. FERNANDO R. SACCHETTA
Director Técnico
Mat. 13090699/657

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.50 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: VOLVO
24 **MODELO**/ MODELO: FH 420 4X2 T
25 **NUMERO**/ NUMERO: *9BVRG10AXKE851715*
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): D138006744C2E
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CP CMG CI CF CPG CTE
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 09784085

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
OPERADOR: FLUIDOS S.A. DE TRANSPORTES QUIMICOS
Ficha RCM AITA Nº: 3480474
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1200.0

ORIGINAL

CEROCINCOTRESCUATROCEROCEROTRES







6JdtFvLYKI

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 522005244156

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
CRT 050-044	FECHA 19/08/2024	HORA HI: 15:50 / HF: 16:32	Nro. **044-01123627**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: FRIO INDUSTRIAS ARGENTINAS S.A.	DOMINIO **AD064FE**	AÑO 2018

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLVO	FH 420 4X2 T	*9BVRG10AXKE851715*
MOTOR	VOLVO	D13	D138006744C2E
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09784085
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5430	15.58	14.15	9.18	55.81
2	3210	7.27	8.67	16.15	50.62
3					
4					
TOTAL	8640				53.88
FRENO ESTAC. 2	8640	6.93	8.08	14.23	17.71

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.87
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	87.8 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	0.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

Ing. FERNANDO R. SACCHETTA
Director Técnico
Mat. 13090699/857

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	COSTANTINO, JOAQUIN	Ing. SACCHETTA, FERNANDO RUBEN Mat. Nº: 657(CIEC)