Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
4PgIIG2p02

Serie **V**

CERTIFICADO Nº 0053490

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETARIO: PERALTA HERNAN FRANCISCO
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 20265546022
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: BARRIO EVA PERON S.1 C.18
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: GUALEGUAYCHÚ
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 2820
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 26554602
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **CJK994**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A198081
11 **AÑO** / ANO: 1998
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 01/02/2025
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 01/02/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **01/08/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 040-006
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. RAÚL ALESIO RAMBAU
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 41560(CIEER)

Ing. Rambau, Raúl Alesio
Mat. CIEER Nº 41560
Pcia. Entre Ríos

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.80 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 13.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: HERMANN
24 **MODELO**/ MODELO: S.PA.3E.70
25 **NUMERO**/ NUMERO: 0267
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CMG CP CF
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3884015
Nro. de ICM: 181894
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCEROCINCOTRESCUATRONUEVECERO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fernandez, Nicolás F.	Ing. Rambau, Raúl Alesio Mat. Nº: 41560(CIEER)

Certificado: V-053490





4PgIIG2p02

Antecedentes de la Actividad

Empresa: Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 105505267718

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	SEMIRREMOLQUE CAJA ABIERTA BARANDA VOLCABLE
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Codigo de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTU FIRMA / ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la N

REVISION TECNICA OBLIGATORIA

Inspeccion Nº: 1

CARGA	Sí		
CRT	040-006		06-01044472
IDENTIFICACION DEL VEHICU			
TITULAR:	PERALTA HERNA		AÑO 1998
MARCA			NUMERO
ASIS	HERMANN		
TOR	-		
OGRAFO			
ITADOR			
RROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP Nº -

CUMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)	CONTROL DE FRENOS				GASES	
BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1810	4.16	4.94	15.79	51.25	CO(%)	HC ppm
1937	5.08	4.25	16.34	49.1	NOX	
2781	6.21	5.87	5.48	44.28	RUIDO	
					EXT. ESCAPE	
					INT. PASAJE	MOT. 3/4
6528				47.64	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
					DERIVA	m/km

TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable ico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado
ujes (silenblocks) (PERNO BRAZO DE SUSPENSION 1º EJE LADO DIZQUIERDO)


RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Fernandez, Nicolás F.	Ing. Rambau, Raúl Alesio Mat. Nº: 41560 (CIFER)


Certificado: V-053490

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE — FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
3884015	01/02/2025 08:18



A. Datos de la Unidad

1	Dominio	2	Número de Chasis	
CJK994		0267		
33a	Marca	4	Modelo	5	Año
HERMANN		S.PA.3E.70		1998

B. Características de Modelo

6	Categoría	7	Tipo de Vehículo	8	Tipo de Cabina	9	Tipo de Tren	10	Tipo de Tracción
O4		Semirremolque		S/Cabina		1d2d		N/C	
11	Cantidad de Asientos	12a	Tanques de Combustible	12b	Capacidad Total de Combustible	13	Tipo de Vinculación	14	Tipo de Super Estructura
N/C		N/C		N/C		Perno Rey		Caja Abierta	

C. Pesos y Dimensiones

15	Altura	16	Ancho	17	Largo
3.80 m		2.60 m		13.60 m	
18	Longitud de Articulación	19	Centro de Carga	20	Longitud de la Super Estructura
12.60 m		N/C		N/C	

21	Distancia entre Ejes							22	Ancho del Eje Trasero	23	Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	2.43 m	2°/3°	1.28 m	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C	2.45 m		2.75 m	

24a	Peso 1er eje	24b	Peso 2do eje	24c	Peso 3er eje	24d	Peso 4to eje	24e	Peso 5to eje
1810 kg		1937 kg		2781 kg		N/C		N/C	

25	Datos Complementarios
ICM Nº181894	

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA ELIS N° Taller: 6	Nombre: Raul Alesio Rambau Matrícula: 41560	