ESTACIÓN N. **001 ITV Chateau**

Av. Cárcano 182 - B Chateau - Córdoba

Turnos: www.itvcordoba.com.ar

CUIT: 30-71456552-0 - Iva Responsable Inscripto

INFORME DE INSPECCION TECNICA OBLIGATORIA - ITV 1398145

Datos del vehículo:

Patente:	**AD361WQ Chasis:** 9BSP6X200K3941110
Marca:	SCANIA
Modelo:	P360
Categoría:	Vehículo Pesado Carga (> 3500 Kg)
Destino:	Transporte de cargas
Año:	2018
Combustible:	DIESEL
Licencia Servicio:	
N. Motor:	8331578

Datos de Inspección:

OBLEA N°:	D 1398145
Fecha:	2024.02.11 12:03
Línea:	Linea de inspeccion 6
Inspector:	57

Datos del Cliente:

Nombre:	CONTE MAS S.R.L.
Domicilio:	MAESTRO VIDAL 377
Cód. P.:	5000
DNI:	**CUIT:** 30647457815

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION

Código	Descripción	Defecto

GDB Este formulario contiene medidas de seguridad

Certificado con validez nacional para vehículos de uso particular según Art. 34, Inc. 9 del Anexo I del decreto 779/95, Ley. Nac. 24.449 Esta Insp. Técnica es válida por Art. 2 Inc. G Especif. Técnicas de la Ord. 8964 22/07/93. Adherido a la Ley Nac. 24.449 por Ord. 9692

Observaciones adicionales

DEFECTOS

Defecto Leve: Deficiencia que no afecta gravemente las condiciones de funcionamiento del vehículo ni directamente a sus condiciones de seguridad, no implicando, por ello, revisión para la verificación de que la reparación ha sido efectuada. Puede circular dentro del plazo de validez señalado.

Defecto Grave: Deficiencia que afecta gravemente las condiciones de funcionamiento del vehículo o directamente a sus condiciones de seguridad, o que opone la duda su identificación debiendo presentarse en el centro de Inspección para la verificación de las reparaciones efectuadas o para el esclarecimiento de las dudas respectivas a la identificación.

Defecto Muy Grave:

No apto para circular: Deficiencia muy grave o alteraciones no autorizadas en las características básicas del vehículo quedando restringida su circulación o permitiendo su traslado solo hasta el local de reparación, debiendo la misma ser confirmada en inspección posterior.

Kilometraje: 190876 km

Fecha Proxima Inspeccion

VALIDO HASTA:

02/03/2025

NICOLÁS A. MOLINA
INGENIERO MECANICO
M.P. CIEC 34689905/8051

FIRMA _____