ESTACIÓN N. **001 ITV Chateau**

Av. Cárcano 182 - B Chateau - Córdoba

Turnos: www.itvcordoba.com.ar

CUIT: 30-71456552-0 - Iva Responsable Inscripto

INFORME DE INSPECCION TECNICA OBLIGATORIA - ITV 1389934

Datos del vehículo:

Patente:	**IHF465 Chasis:** 9BFYCAWY09BB21005
Marca:	FORD
Modelo:	CARGO
Categoría:	Vehículo Pesado Carga (> 3500 Kg)
Destino:	Transporte de cargas
Año:	2009
Combustible:	DIESEL
Licencia Servicio:	
N. Motor:	36065534

Datos de Inspección:

OBLEA N°:	D 1389934
Fecha:	2024.21.10 13:27
Línea:	Linea de inspeccion 4
Inspector:	44

Datos del Cliente:

Nombre:	CONTE MAS S.R.L.
Domicilio:	MAESTRO VIDAL 377
Cód. P.:	5000
DNI:	30647457815

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION

Código	Descripción	Defecto
020100	ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN: FAROS FRONTALES	Leve
091101	ESTADO GENERAL DEL VEHÍCULO: PÉRDIDAS DE FLUIDOS AL PAVIMENTO: Tiene pérdidas de combustible, aceite, liquido de freno, grasas etc.	Leve

GDB Este formulario contiene medidas de seguridad

Certificado con validez nacional para vehículos de uso particular según Art. 34, Inc. 9 del Anexo I del decreto 779/95, Ley. Nac. 24.449
Esta Insp. Técnica es válida por Art. 2 Inc. G Especif. Técnicas de la Ord. 8964 22/07/93. Adherido a la Ley Nac. 24.449 por Ord. 9692
Observaciones adicionales

DEFECTOS

Defecto Leve: Deficiencia que no afecta gravemente las condiciones de funcionamiento del vehículo ni directamente a sus condiciones de seguridad, no implicando, por ello, revisión para la verificación de que la reparación ha sido efectuada. Puede circular dentro del plazo de validez señalado.

Defecto Grave: Deficiencia que afecta gravemente las condiciones de funcionamiento del vehículo o directamente a sus condiciones de seguridad, o que opone la duda su identificación debiendo presentarse en el centro de Inspección para la verificación de las reparaciones efectuadas o para el esclarecimiento de las dudas respectivas a la identificación.

Defecto Muy Grave:
No apto para circular: Deficiencia muy grave o alteraciones no autorizadas en las características básicas del vehículo quedando restringida su circulación o permitiendo su traslado solo hasta el local de reparación, debiendo la misma ser confirmada en inspección posterior.

Emisiones y deriva



0,3 m/km

Valor de Humo:
$0{,}15 m^{-1}$

Kilometraje: **411135 km**

Fecha Proxima Inspeccion

VALIDO HASTA:

21/02/2025

NICOLAS NAHUEL NIEVA
INGENIERO MECÁNICO
MP CIEC 2988

FIRMA _____