Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3Z0TztxE28

Serie U

CERTIFICADO Nº 0636496

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97. X

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO:
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: ECOTRANS S.A. (*)
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: CUIT 30710038992
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: RUTA 9 KM. 227 Y 188
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 2900
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): 0336154635453
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: FEDERICO@DONATELLILOGISTICA.COM.

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: BUENOS AIRES
10 **REGISTRO** / RENAVAM: **OIL284**
11 **AÑO** / ANO: 109101841679
12 **CATEG. VEHICULO** / CATEGORIA VEÍCULO: 2014

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 04
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 24/10/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: 24/10/2024 **24/10/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:**
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: C.I.V.E.S.A.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:**
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 100-077
18 **RESPONSABLE TECNICO:**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 5391 (C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA:
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.78 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 2.60 m. 13.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA:
24 **MODELO**/ MODELO: RANDON
25 **NUMERO**/ NUMERO: SR CG 02+01 13.5 MTS
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 8B8GSRA3FCM004401
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 3
28 TARA / TARA (*): 1D-2D
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL :
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): 28500
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTÍVEL (*):
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA:
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA:
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CF CP CI CMG
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: SEMIRREMOLQUE

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE TCA (CAJA ABIERTA)
42 **MARCA**/ MARCA (*):
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

OPERADOR: ECOTRANS S.A.
Ficha RCM AITA Nº: 3651311
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISTRESSEISCUATRONUEVESEIS





3Z0TztxE28

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 504804972171

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-077	FECHA 24/10/2024	HORA HI: 12:41 / HF: 13:01	Nro. **077-01110217**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ECOTRANS S.A.	DOMINIO **OIL284**	AÑO 2014

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SR CG 02+01 13.5 MTS	8B8GSRA3FCM004401
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4787	9.45	10.2	7.35	41.84
2	2845	6.78	7.15	5.17	49.91
3	3204	7.45	7.81	4.61	48.55
4					
TOTAL	10836				45.94
FRENO ESTAC.					

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (ENDEREZAR PARAGOLPES)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (GESTIONAR DUPLICADO DE CHAPA PATENTE)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	De Larrosa, Fausto	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: U-636496