Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
3vgZMQUQ8

Serie V

CERTIFICADO Nº 0187074

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	GRUPO COLONIA S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30684829102
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	DIAZ VELEZ 2212
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	VICENTE LOPEZ
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1605
06 TELEFONO/ TELEFONE:	11 6012-4619
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AC962VC
10 REGISTRO / RENAVAM:	A515274
11 AÑO / ANO:	2018
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	06/02/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	06/02/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**06/02/2026**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	VERIFICADORA COVEMA S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	130-094
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. LEANDRO J. ROSSO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	I012248(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.60 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	7.62 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	P360 A6X2
25 NUMERO/ NÚMERO:	9BSP6X200++K3927448+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	24000
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	-
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	CATEGORIA C (Dec. 32/2018)
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	8317089
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*):	GAS OIL
	360 CV DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	-
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CI CMG CTE CP CPG CF
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	CAMIÓN TRACTOR

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	TCE (PLATO DE ENGANCHE)
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	CONTINENTAL
	09819243

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 3896098
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 425.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROUNOOCHOSIETECEROSIETECUATRO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Acosta, Juan Marcelo	Ing. Rosso, Leandro J. Mat. Nº: I012248(COPIME)

Página 1 de 1

Certificado: V-187074

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

MERCOSUR



3vgZMQUQ8q

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 8. - Inscripción CNRT	Nro:- 520205220922

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / AGLARACION

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
3896098	06/02/2025 15:23






A. Datos de la Unidad

1	Dominio	2	Número de Chasis		
	AC962VC		+9BSP6X200++K3927448		
33a	Marca	4	Modelo	5	Año
	SCANIA		P360 A6X2		2018

B. Características de Modelo

6	Categoría	7	Tipo de Vehículo	8	Tipo de Cabina	9	Tipo de Tren	10	Tipo de Tracción
	N3		Camión Tractor		Dormitorio		1s2E		6x2
11	Cantidad de Asientos	12a	Tanques de Combustible	12b	Capacidad Total de Combustible	13	Tipo de Vinculación	14	Tipo de Super Estructura
	2		2		425.00 l		Plato		Plato de Enganche

C. Pesos y Dimensiones

15	Altura	16	Ancho	17	Largo
	3.60 m		2.60 m		6.60 m
18	Longitud de Articulación	19	Centro de Carga	20	Longitud de la Super Estructura
	4.80 m		3.30 m		N/C

21	Distancia entre Ejes							22	Ancho del Eje Trasero	23	Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	2.90 m	2°/3°	1.30 m	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C		2.50 m		1.00 m

24a	Peso 1er eje	24b	Peso 2do eje	24c	Peso 3er eje	24d	Peso 4to eje	24e	Peso 5to eje
	4521 kg		1923 kg		1147 kg		N/C		N/C

25	Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
VERIFICADORA COVEMA S R L N° Taller: 94	Nombre: Leandro Javier Rosso Matrícula: I012248	

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
CRT 130-094	FECHA 06/02/2025	HORA HI: 15:15 / HF: 15:27	Nro. 094-01179389

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A.

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	SCANIA	P360 A6X2	+9BSP6X200++K3927448+
MOTOR	SCANIA	P360 A6X2	8317089
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09819243
LIMITADOR	No	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
CARROCERIA	-	EXPTE. VTP. -	PLANO VTP No. -
-			

DOMINIO **AC962VC** AÑO 2018

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.17
1	4521	11.1	12.2	9.02	52.54	CO(%)	HC(ppm)
2	1923	4.56	5.11	10.76	51.26	NOX	
3	1147	2.87	3.21	10.59	54.03		
4						RUIDO	
						EXT. ESCAPE	87.5 dBA
TOTAL	7591				52.44	INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC. 2	7591	10.9	9.21	15.5	27.0	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
						DERIVA	0.47 Im/Km

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Acosta, Juan Marcelo	Ing. Rosso, Leandro J. Mat. Nº: I012248(COPIME)

Certificado: V-187074