Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
7SRopZjNj8

Serie V

CERTIFICADO Nº 0063608

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTO ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- 07 TITULAR/ PROPIETÁRIO: TRANSPREB S.A.
- 08 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30623156458
- 09 DOMICILIO/ ENDEREÇO: RUTA NACIONAL 177 KM. 2.5 S/N
- 10 CIUDAD/ MUNICIPIO: VILLA CONSTITUCION
- 11 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2919
- 12 TELEFONO/ TELEFONE: 3413437691
- 13 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- 14 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SANTA FE
- 15 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: OQA756
- 16 REGISTRO / RENAVAM: A301952
- 17 AÑO / ANO: 2015
- 18 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: B3
- 19 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 03/02/2025
- 20 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 03/02/2025
- 21 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 03/02/2026
- 22 CENTRO DE REVISION TECNICA: C.I.V.E.S.A.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 23 CODIGO CENTRO DE REVISION: 180-077
  CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 24 RESPONSABLE TECNICO: ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- 25 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 53917(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

- 10 ALTURA / ALTURA: 3.10 m.
- 11 ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
- 12 LARGO / COMPRIMENTO: 7.26 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- 13 MARCA / MARCA: VOLKSWAGEN
- 14 MODELO/ MODELO: 19320 E
- 15 NUMERO/ NUMERO: 9535J8275ER432609
- 16 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- 17 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
- 18 TARA / TARA (*): -
- 19 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000
- 20 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 21 CMT / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

- 22 NUMERO / NÚMERO (*): 36474595
- 23 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- 24 POTENCIA / POTÊNCIA(*): 320 CV DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- 25 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 26 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 27 TIPO/ TIPO: -
- 28 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CF CP CMG CPG
- 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
- 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- 42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
- 43 NUMERO/ NÚMERO (*): 09199129

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 3887646
Nro. de ICM: 194111
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1000.0

ORIGINAL

CEROCEROSEISTRESSEISCEROOCHO

INADECUADO DE LAS LUCES DE GIRO TRASERAS)

071003(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces indicadoras de dirección(giro) y de advertencia (balizamiento) > Descripción libre (NO FUNCIONA LA LUZ LATERAL DE GIRO IZQUIERDA)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Castillo, Damian Luis	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: V-063608





7SRopZjNj8

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT	Nro - 1018050868

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro
Denominación del Art. 33 (ONRPA, SENASA)	TRACTOR CON PLATO

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	Observaciones

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

AAII43
CHASIS
MOTOR 36424595
VENCE 15/02/2016

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

GA SI	PASAJEROS (---------)	VTIL (---------)	PARTICULAR (---------)
CT 100-077	FECHA 03/02/2025	HORA HI: 15:05 / HF: 15:19	Nro. **077-01112543**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPREB S.A.	DOMINIO **OQA756**	AÑO 2015

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLKSWAGEN	19320 E	9535J8275ER432609
MOTOR	CUMMINS	ISC	36474595
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09199129
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.47
1		5061	13.5	14.2	4.93	55.79	CO(%)	HC(ppm)
2		4726	12.7	11.9	6.3	53.06	NOX	
3		1608	4.11	4.28	3.97	53.19	**RUIDO**	
4							EXT. ESCAPE	88.3 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		11395				54.29	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC.	2	11396	12.5	13.69	8.69	23.43	DERIVA	-0.25 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

040605(L) Chasis > Sistema de Alimentación de Combustible > Descripción libre (POSEE UNA MOCHILA O DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DE SIMILARES DIMENSIONES)

070704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Descripción libre (NO FUNCIONAN LAS LUCES DE TRES MARIAS)

071001(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces indicadoras de dirección(giro) y de advertencia (balizamiento) > Ubicación y/o color no adecuados (COLOR INADECUADO DE LAS LUCES DE GIRO TRASERAS)

071003(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces indicadoras de dirección(giro) y de advertencia (balizamiento) > Descripción libre (NO FUNCIONA LA LUZ LATERAL DE GIRO IZQUIERDA)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Castillo, Damian Luis	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: V-063608