

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
6XxFVHJp91

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: CARILEN S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 33715798749
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: AV. DEL ROSARIO 1631
04 CIUDAD/ MUNICÍPIO: FUNES
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2132
06 TELEFONO/ TELEFONE: 11
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SANTA FE

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AD937EX
10 REGISTRO / RENAVAM: A690058
11 AÑO / ANO: 2019
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 07/11/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 07/11/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 07/11/2025
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: MARCOS JUAREZ RTO S.A.S
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 050-121
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. CESAR L. MORETTO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: I013351(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

CÉSAR L. MORETTO
ING. MECÁNICO
MAT. I013351

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 ALTURA / ALTURA: 3,90 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 5,90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO: ACTROS 2048 LS
25 NUMERO/ NUMERO: WDB963402K0251579
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 471922C0389881
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CF CP CI CPG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*): 09770331

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM NTA Nº: 3687604
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 780.0

CEROCINCOCUATROCINCOCINCOUNOCUATRO

Retroreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS DELANTERAS, LATERALES Y TRASERA CON DESGASTE)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Moretto, Cesar L.	Ing. Moretto, Cesar L. Mat. Nº: I013351(COPIME)

CÉSAR L. MORETTO
ING. MECÁNICO
MAT. I013351

Certificado: U-545514

Escaneado con CamScanner





6XxFVHJp91

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)-	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUA FIRMA /ACLARACION

Escaneado con CamScanner



...rio de Transporte
...sidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

...T Sí	PASAJEROS (.....)	VTV (.....)	...ACIDAD (.....)
...T 050-121	FECHA 07/11/2024	HORA IN 15:26 / OUT 16:11	Nro 121-91066719

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: CARILEN S.A. — DOMINIO: AD937EX — AÑO 2019

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	ACTROS 2048 LS	WDB9634032R231379
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 471 LA BLUETEC 5 6	471922C0389841
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09770331
LIMITADOR	Sí		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP Nro -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5466	16.34	16.73	2.33	61.67
2	2086	7.52	7.49	0.4	73.35
3					
4					
TOTAL	7552				64.9
FRENO ESTAC. 2	7552	7.52	7.49	0.4	20.26

GASES	
OPACIDAD	OPACIDAD 3 (m)
CO (%)	HC (ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	91.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. S/I
INT. CABINA	MOT. S/I RAL
DERIVA	0.9

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes (BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA CON JUEGO)

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (LUCES DELIMITADORAS DE COLOR INCORRECTO, CAMBIAR A BLANCO.)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS DELANTERAS, LATERALES Y TRASERA CON DESGASTE)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Moretto, Cesar L.	Ing. Moretto, Cesar L. Mat. Nº: I013351 (COPIME)

CÉSAR L. MORETTO
ING. MECÁNICO
MAT. I013351

Certificado: U-545514

Escaneado con CamScanner