Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

79W9z7a2vr

Serie V

## CERTIFICADO Nº 0155153

**CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT**
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTP ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolucion GMC 75/97.

Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resoluçao GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30636604611
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: PARANA 224 PISO 5 DEPTO 19
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1074
06 TELEFONO/ TELEFONE: 46623000 1141663745
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): TRANSPORTES.ELQUIQUESRL@GMAIL.
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **ESG396**
10 REGISTRO / RENAVAM: A311575
11 AÑO / ANO: 2005
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N2

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 04/02/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 04/02/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **04/02/2026**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVISION TECNICA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 060-118
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. HORACIO HECTOR VILLALBA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: IO12872(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO**
20 ALTURA / ALTURA: 3.34 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 7.70 m.

**CHASIS BASTIDOR/ CHASSI**
23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO: 710
25 NUMERO/ NUMERO: 9BM6881575B399078
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 6700 /Art.53
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

**MOTOR / MOTOR**
32 NUMERO / NÚMERO (*): 37498810612204
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS**
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CP CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN RÍGIDO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE**
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

**OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:**
Ficha RCM AITA Nº: 3890701
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 120.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROUNOCINCOCINCOUNOCINCOTRES

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

ESC396 118.01 04/02/2025 15:18 ESC396 118.02





04/02/2025 15:18
79W9z7a2vr

ESC396 G C 060-118 11111415 1 V 155153 04/02/2025 15:14

| Antecedentes de la Actividad | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:-106805149483 |
| **Antecedentes de las Modificaciones** | |
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRP | |
| SENASA - | |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## REVISION A LA VERA DE LA RUTA

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 060-118 | FECHA 04/02/2025 | HORA HI: 15:14 / HF: 15:57 | Nro. **118-01111415** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GC (Carga Interjurisdiccional)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L. | DOMINIO **ESG396** | AÑO 2005 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | MERCEDES BENZ | 710 | 9BM6881575B399078 |
| MOTOR | MERCEDES BENZ | OM 374 LA | 37498810612204 |
| TACOGRAFO<br>LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA - | | TCA (CAJA ABIERTA) | - |
| - | | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA |
| 1 | 1656 | 4.2 | 4.0 | 4.76 | 50.48 |
| 2 | 2612 | 5.7 | 6.0 | 5.0 | 45.66 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | 4268 | | | | 47.53 |
| FRENO ESTAC. 2 | 4268 | 5.3 | 1.0 | 81.13 | 15.05 |
| | | | | | |

| GASES | |
|---|---|
| BACHARACH | OPACIDAD 1.55 |
| CO(%) | HC(ppm) |
| NOX | |
| **RUIDO** | |
| EXT. ESCAPE | 83.0 dBA |
| INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| DERIVA | 1.3 (m/Km. |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

020501(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Amortiguadores y Soportes > Fijación defectuosa (al chasis y suspensión) (Bujes de amortiguadores traseros con juego)

030302(L) Sistema de frenos > Freno de Estacionamiento > Cables, varillas y elementos de transmisión del freno de mano, rozan con elementos del chasis

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Galarza, Agustin O. | Ing. Villalba, Horacio Héctor<br>Mat. Nº: IO12872(COPIME) |



**Certificado: V-155153**