Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2rw5MsUau

Serie V

CERTIFICADO Nº 0154095

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO.	GOOD POINT LOGISTICA SRL (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30636604611
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	PARANA 224 PISO 5 DEPTO 19
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1074
06 TELEFONO/ TELEFONE:	46623000 1141663745
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	TRANSPORTES.ELQUIQUESRL@GMAIL.
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**AF226YB**
10 REGISTRO / RENAVAM:	B296530
11 AÑO / ANO:	2022
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N2
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	01/02/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	01/02/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**01/02/2026**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	REVISION TECNICA VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	060-118
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JUAN MANUEL SIMONCELLI
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	12800(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.40 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	7.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO:	ACCELO 815
25 NUMERO/ NUMERO:	8AB979026NA902364
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	8300
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	924991U1365256
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CPG CP CMG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN RÍGIDO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	DIMEL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	150971549715597033399

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.
Ficha RCM AITA Nº: 3884920
Nro. de ICM: 193074
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 150.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROUNOCINCOCUATROCERONUEVECINCO

AF226YB 118-01 01/02/2025 10:59 AF226YB 118-02





01/02/2025 10:59

2rw5MsUauK

AF226YB G C 060-118 1111336 1 V 154095 01/02/2025 10:55

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	CAMION RIGIDO CABINA SIMPLE CAJA CERRADA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-118	FECHA 01/02/2025	HORA HI: 10:55 / HF: 11:14	Nro. **118-01111336**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GOOD POINT LOGISTICA SRL	DOMINIO **AF226YB**	AÑO 2022

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	ACCELO 815	8AB979026NA902364
MOTOR	MERCEDES BENZ	M BENZ	924991U1365256
TACOGRAFO LIMITADOR	DIMEL No		15097154971559703399
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 1.70
1		2114	4.7	5.4	12.96	48.7	CO(%)	HC(ppm)
2		2080	5.0	4.7	6.0	47.54	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	83.0 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		4194				48.12	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	1	4194	5.2	4.6	11.54	23.82	DERIVA	1.4 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (PATENTE DELANTERA EN MAL ESTADO)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Simoncelli, Juan Manuel	Ing. Simoncelli, Juan Manuel Mat. Nº: 12800(COPIME)

Certificado: V-154095