MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013316546 R **OBLEA N° 252603972**

Conductor	CARLOS LOPEZ			Titular	VIOLETA SAN MARTIN
Documento	DNI 43043208			Documento	DNI 45305655
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	KLK125
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904.973-UO-950605
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis N°	8AB368185CA138794
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 12/09/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H. INGR.: 11:58:36	H. EGR.: 12:01:31	TTL: 00:02:09	TTE: 00:02:55

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 07/03/2025

Impreso: 07/03/2025

#D:0

ORIGINAL