MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 24 000600013239382 R

OBLEA N° 251837981

Conductor	CARLOS LOPEZ			Titular	VIOLETA SAN MARTIN
Documento	DNI 43043208			Documento	DNI 45305655
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	KLK125
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	50605
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis N°	38794
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 13/03/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H. INGR.: 16:31:42	H. EGR.: 16:41:31	TTL: 00:06:37	TTE: 00:09:49

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta N°: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 25/10/2024

Impreso: 20/02/2025

ORIGINAL

#D:0

Págin