MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	6	Est. N°	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013308198 R

OBLEA N° 252602308

Conductor	ROBERTO N. ORELLANA			Titular	CARLA ARELLANO
Documento	DNI 24951395			Documento	DNI 33789877
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	JPZ710
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904973U0904243
Modelo	BMO 368	Año	2012	Chasis N°	8AB368185BA137105
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 21/08/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(37)%. FUERZAS IZQ./DCH. (14.070)/(22.170) KNW.		

Tiempos:	H. INGR.: 12:00:08	H. EGR.: 12:05:30	TTL: 00:03:11	TTE: 00:05:22

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 19/02/2025

#D:1

ORIGINAL