MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	Est. N°
6	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013321308 R OBLEA N° 252604134

Conductor	LEONARDO CORNICELLO			**Titular**	LEONARDO CORNICELLO
Documento	DNI 18221042			**Documento**	DNI 18221042
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	ICB871
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	904965UO804231
Modelo	BMO390	**Año**	2009	**Chasis N°**	8AB3900549A133846
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 22/09/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
11.02.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-ELEMENTOS PARA EMERGENCIAS: BOTIQUIN FALTANTE		
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.:	H. EGR.:	TTL:	TTE:
	11:21:48	11:24:25	00:00:40	00:02:37

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS / LICURA/A. LESCANO

FECHA: 14/03/2025

ORIGINAL

Impreso: 14/03/2025

#D:2