Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 6 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 24 000600013202551 R OBLEA N° 251659135

Conductor	ALEJANDRO G. MORGANTI			Titular	TURISMO ONE WAY S.R,L,
Documento	DNI 20272232			Documento	CUIT 30-71610750-3
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	LBS492
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	611981-70-134666
Modelo	SPRINTER	Año	2012	Chasis Nº	8AC904663CE058589
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 08/03/25					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H.INGR.: 10:20:08	H.EGR.: 10:22:33	TTL.: 00:13:39	TTE.: 00:02:25

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 03/09/2024

ORIGINAL

Impreso: 03/09/2024

#D:0

MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013318590 R **OBLEA N° 252603223**

Conductor	ALEJANDRO G. MORGANTI			**Titular**	TURISMO ONE WAY S.R,L,
Documento	DNI 20272232			**Documento**	CUIT 30-71610750-3
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	LBS492
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	61198170134666
Modelo	SPRINTER	**Año**	2012	**Chasis N°**	8AC904663CE058589
Resultado	APTO			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 07/09/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.09.004	LUCES REGLAMENTARIAS-PROYECTORES ADICIONALES: PROYECTORES ANTINIEBLA EN CANTIDAD NO REGLAMENTARIA		
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(37)%. FUERZAS IZQ./DCH. (5.470)/(8.640) KNW.		
08.01.003	NEUMATICOS-PROFUNDIDAD DEL DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS EN PARTE TRASERA DERECHA EXTERNO		
08.01.003	NEUMATICOS-PROFUNDIDAD DEL DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS EN PARTE TRASERA IZQUIERDA EXTERNO		
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.: 10:40:24	H. EGR.: 10:43:17	TTL: 00:02:31	TTE: 00:02:53

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 11/03/2025

#D:5

ORIGINAL

Impreso: 11/03/2025