MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013312735 OBLEA N° 252603514

Conductor	NICOLAS H. CARBALLES			Titular	NICOLAS H. CARBALLES
Documento	DNI 26402101			Documento	DNI 26402101
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	KKS591
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904.973-U0-948773
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis N°	8AB368185CA138683
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 29/08/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(39)%. FUERZAS IZQ./DCH. (13.430)/(22.160) KNW.		

Tiempos:	H. INGR.: 10:18:06	H. EGR.: 10:41:36	TTL: 00:11:09	TTE: 00:23:30

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $57116,97

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOR/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 27/02/2025

Impreso: 27/02/2025

#D:1