MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. Nº 1

INFORME DE INSPECCIÓN Nº 25 000600013316252 OBLEA Nº

Conductor	LUIS A. GRAF			Titular	LUIS A. GRAF
Documento	DNI 13887418			Documento	DNI 13887418
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	FOM020
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	90492500642273
Modelo	BMO 390 1320	Año	2006	Chasis Nº	8A3900546A131031
Resultado	CONDICIONAL			Cert. GNC	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 06/05/2025				REVERIFICACION GRATUITA HASTA 06/05/2025	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.05.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO 1ER EJE-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN 1ER EJE: (37)%. FUERZAS IZQ./DCH. (11.100)/(17.750) KNW.	X	
04.04.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: EFICACIA-EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (40)%. SUMA FUERZAS POR EJE: (28.850)/(6.310)/(%3)/(%4) KNW. PESO (9060) KGS.		

Reverificación SIN CARGO
Dentro del Plazo Indicado

Tiempos:	H. INGR.:	H. EGR.:	TTL:	TTE:
	09:08:16	09:34:47	00:11:20	00:26:31

OBSERVACIONES USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $57116,97

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 07/03/2025

ORIGINAL

Impreso: 07/03/2025

#D:2