MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	6	Est. N°	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013334373 R **OBLEA N°** 252605357

Conductor	ROBERTO N. ORELLANA			**Titular**	ROBERTO N. ORELLANA
Documento	DNI 24951395			**Documento**	DNI 24951395
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	JUY061
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	904973UO896484
Modelo	BMO 368	**Año**	2011	**Chasis N°**	8AB368185BA136876
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 03/10/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
08.01.003	NEUMATICOS-PROFUNDIDAD DEL DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS LOS2		

Tiempos:	H. INGR.: 14:33:08	H. EGR.: 14:42:42	TTL: 00:05:56	TTE: 00:09:34

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta N°: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 03/04/2025

#D 1

ORIGINAL

Impreso: 03/04/2025