MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013309079 R — OBLEA N° 252602462

Conductor	DAVID VERGARI			Titular	DAVID VERGARI
Documento	DNI 33877357			Documento	DNI 33877357
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	GPR130
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904965U039555
Modelo	BM0390	Año	2007	Chasis N°	8AB3900548A132302
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 22/08/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.05.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO 1ER EJE-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN 1ER EJE: (30)%. FUERZAS IZQ./DCH. (8.710)/(12.410) KNW.		
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.: 13:21:03	H. EGR.: 13:25:34	TTL: 00:03:51	TTE: 00:04:31

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 20/02/2025

Impreso: 20/02/2025

ORIGINAL

#D:2

Pági