MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 4 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000400012940440 **OBLEA N°**

Conductor	JUAN EDUARDO ANGELUCCI			**Titular**	JUAN EDUARDO ANGELUCCI
Documento	DNI 30217798			**Documento**	DNI 30217798
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	ILZ796
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	904965U0835469
Modelo	BMO 390	**Año**	2009	**Chasis N°**	8AB390054AA134805
Resultado	PROVISORIO			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR				REVERIFICACION GRATUITA HASTA 19/05/2025	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE (55)%. FUERZAS (IZQ./DCH. (15.870)/(7.160) KNW.		X
03.09.006	SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO-TENSORES Y BUJES TREN DELANTERO: BUJES DE TENSORES DETERIORADOS EN PARTE DELANTERA DERECHA SUPERIOR	X	
11.01.010	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-ACCESORIOS DE SEGURIDAD: ANCLAJE CINTURONES DE SEGURIDAD INADECUADO EN PARTE DELANTERA DERECHA FALTANTE	X	
11.01.010	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-ACCESORIOS DE SEGURIDAD: ANCLAJE CINTURONES DE SEGURIDAD INADECUADO EN PARTE CENTRAL IZQUIERDA FALTANTE	X	
04.04.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: EFICACIA-EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (43)%. SUMA FUERZAS POR EJE: (15.680)/(23.030)/(%3)/(%4) KNW. PESO (9100) KGS.		
05.07.003	SISTEMA DE SUSPENSION-BARRAS ESTABILIZADORAS: BUJES, O TACOS DE BARRAS ESTABILIZADORAS DETERIORADOS O INEXISTENTES EN PARTE TRASERA IZQUIERDA		
09.11.003	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PERDIDAS DE FLUIDOS AL PAVIMENTO: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
10.07.003	CONTAMINACION AMBIENTAL-OTROS: EMISION EXCESIVA DE GASES DE CARTER		

ATENCIÓN
REVERIFICACION GRATUITA HASTA EL VENCIMIENTO PREVIO
HASTA EL [illegible]

Tiempos:	H. INGR.:	09:11:38	H. EGR.:	09:30:59	TTI:	00:16:02	TTE:	00:19:21

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $57116,97

OBSERVACIONES

Consultas al: 4621-6289

Planta N°: 41 - ITUZAINGO
Firma y aclaración del responsable:
R. GAMELLI/C. DEMARO/E. VALDEZ

FECHA: 19/04/2025

ORIGINAL

Impreso: 17/02/2025

#D 8
Página