MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013294243 R OBLEA N° 252093288

Conductor	DANTE N. MARTINEZ			Titular	DANTE N. MARTINEZ
Documento	DNI 21089766			Documento	DNI 21089766
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	JRJ961
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	902961U0906096
Modelo	O500	Año	2011	Chasis N°	9BM38219BB741799
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 30/07/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.01.004	LUCES REGLAMENTARIAS-FAROS FRONTALES: FAROS FRONTALES CON CRISTAL RAJADO O ROTO EN PARTE DELANTERA DERECHA		
09.06.002	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PARABRISAS: PARABRISAS DETERIORADO		
09.07.005	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-LUNETA Y CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA		

Tiempos:	H. INGR.: 12:35:30	H. EGR.: 12:37:29	TTL: 00:01:12	TTE: 00:01:59

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta N°: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 28/01/2025

Impreso: 28/01/2025

#D:3

ORIGINAL

tomada: moto g24 power
Kung-Fu Panda
28 ene 2025, 12:56 p. m.