MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. Nº 1

INFORME DE INSPECCIÓN Nº 25 000600013285164 R

OBLEA Nº 252089696

Conductor	NORTHBUS S.R.L.			Titular	NORTHBUS S.R.L.
Documento	CUIT 30-70825832-2			Documento	CUIT 30-70825832-2
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	JUY214
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904-973-U0-901629
Modelo	BMO 368	Año	2010	Chasis Nº	8AB368185BA137009
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 04/07/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H. INGR.: 10:10:08	H. EGR.: 10:20:50	TTL: 00:09:44	TTE: 00:10:42

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 10/01/2025

Impreso: 10/01/2025

#D:0

Página 1