MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 4

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600041626863 OBLEA N° 252626991

Conductor	LUZ ESQUIVEL			Titular	LUZ ESQUIVEL
Documento	DNI 93618735			Documento	DNI 93618735
Marca	FIAT			Dominio N°	FLN592
Tipo	VEHICULOS LIGEROS			Motor N°	224648955
Modelo	DUCATO	Año	2006	Chasis N°	93W244K716200899
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 17/10/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.01.002	LUCES REGLAMENTARIAS-FAROS FRONTALES: FAROS FRONTALES NO FUNCIONAN EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA ALTA		
08.01.003	NEUMATICOS-PROFUNDIDAD DEL DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS EN PARTE TRASERA DERECHA		
08.01.003	NEUMATICOS-PROFUNDIDAD DEL DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS EN PARTE TRASERA IZQUIERDA		
09.06.002	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PARABRISAS: PARABRISAS DETERIORADO		
09.11.003	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PERDIDAS DE FLUIDOS AL PAVIMENTO: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		

Tiempos:	H. INGR.: 09:37:11	H. EGR.: 09:50:07	TTL: 00:09:51	TTE: 00:12:56

OBSERVACIONES USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $63463,30

Consultas al: 0800-345-3888

Planta Nº: 64 - PILAR
Firma y aclaración del responsable:
JUAN NAVARRO/GABRIEL ENRIQUEZ

FECHA: 17/04/2025

ORIGINAL

Impreso: 17/04/2025

#D:5

Página