Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
44jvDVn6XB

Serie V

CERTIFICADO Nº 0312004

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30636604611
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: PARANA 224 PISO 5 DEPTO 19
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 1074
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 46623000 1141663745
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): TRANSPORTES.ELQUIQUESRL@GMAIL.
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: **NPQ046**
10 **REGISTRO /** RENAVAM: A652702
11 **AÑO /** ANO: 2014
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 28/04/2025
14 **FECHA DE EMISIÓN /** DATA DE APROBAÇÃO: 28/04/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **28/08/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** REVISION TECNICA VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 060-118
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. HUGO GUILLERMO RODOFILE
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 12785(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 2.60 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 10.40 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO:

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI MERCEDES-BENZ
23 **MARCA /** MARCA: 693 VERSION 1720/36
24 **MODELO/** MODELO: 9BM693185DF143368
25 **NUMERO/** NUMERO: 3
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 1S-2D
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*):
28 TARA / TARA (*): 14000
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL :
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*):
31 **CMT /** CMT (*):

MOTOR / MOTOR 904980U1039271
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): GAS OIL
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*):
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA:
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:
37 **TIPO/** TIPO:
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CAMIÓN RÍGIDO
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: TCCE (CAJA CERRADA)
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA:

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): 3244

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Nro. de ICM: 216613
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 200.0

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROTRESUNODOSCEROCEROCUATRO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

NPQ046 118-01 28/04/2025 09:46 NPQ046 118-02





28/04/2025 09:46

44jvDVh6XB

NPQ046 G C 060-118 1114056 1 V 312004 28/04/2025 09:40

Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	CAMION RIGIDO CABINA SIMPLE CAJA CERRADA
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-118	FECHA 28/04/2025	HORA HI: 09:40 / HF: 09:56	Nro. **118-01114056**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.	DOMINIO **NPQ046**	AÑO 2014

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	693 VERSION 1720/36	9BM693185DF143368
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM904	904980U1039271
TACOGRAFO	CENTINELA		3244
LIMITADOR	No	TCCE (CAJA CERRADA)	-
CARROCERIA	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -
	-		

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3248	8.1	7.8	3.7	49.9
2	3154	8.6	8.5	1.16	55.27
3	2804	6.8	6.8	0.0	49.44
4					
					51.6
TOTAL	9206				
FRENO ESTAC. 3	9806	7.8	7.4	5.13	15.8

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 1.48
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO		
EXT. ESCAPE	90.0 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	1.0	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego (BARRA CORTA CON JUEGO)

020105(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > RESORTES HELICOIDALES - PULMONES DE SUSPENSIÓN > Falta de hermeticidad (pérdidas de aire) en elementos neumáticos de suspensión (REVISAR PERDIDA DE AIRE)

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (ESTADO DE PARAGOLPES TRASERO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (ESTADO DE BANDAS FRONTALES)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Galarza, Agustin O.	Ing. Rodofile, Hugo Guillermo Mat. Nº: 12785(COPIME)

Certificado: V-312004