Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
5f1s7npkWs

Serie V

CERTIFICADO Nº 0336524

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	TRANSPORTES MONTALVAN SA
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30694758254
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	AV CORRIENTES Nº 1386
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1001
06 TELEFONO/ TELEFONE:	1536086846
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AG081AU
10 REGISTRO / RENAVAM:	A973546
11 AÑO / ANO:	2023
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N1
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	13/06/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	13/06/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	13/06/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	LA VERIFICADORA DEL NORTE S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	130-095
18 RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JULIÁN E. GÓMEZ
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	012279(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROTRESTRESSEISCINCODOSCUATRO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	2.41 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.02 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	5.26 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO:	SPRINTER 311 CDI STREET FURGON 3250
25 NUMERO/ NUMERO:	8AC907631RE233571
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1S
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	3500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	651958W0154788
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CF CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	FURGÓN
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO/ REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 4198951
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 71.0

MERCOSUR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Acuña, Matías E.	Ing. Gómez, Julián E. Mat. Nº: 012279(COPIME)

Página 1 de 1

Certificado: V-336524

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



5f1s7npkWs

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT	Nro:-

108505263599

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo I, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 3

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-995	FECHA 13/06/2025	HORA HI: 16:22 / HF: 16:42	Nro. **095-01276299**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTES MONTALVAN SA — DOMINIO **AG081AU** — AÑO 2023

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	SPRINTER 311 CDI STREET	8AC907631RE233571
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 651LA	651958W0154788
TACOGRAFO			
LIMITADOR		TCCE (CAJA CERRADA)	-
CARROCERIA -		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -
-			

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES		BÁSCULA
1		1245
2		887
3		
4		
TOTAL		2132
FRENO ESTAC.	2	2132

CONTROL DE FRENOS

	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2.68	2.44	8.96	41.92
2	2.3	2.7	14.81	57.46
3				
4				
				48.39
TOTAL	1.11	2.3	51.74	16.3
FRENO ESTAC.				

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.06
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	83.0 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL
DERIVA	1.16	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Acuña, Matías E.	Ing. Gómez, Julián E. Mat. Nº: 012279(COPIME)

Certificado: V-336524