MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

vtv.gba.gob.ar

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 12 | Est. N° 175

INFORME DE INSPECCIÓN N° 48795 **OBLEA N° 260986723**

Conductor	MEF SRL	Titular	MEF SRL
Documento	30709153737	Documento	30709153737
Marca	FOTON	Dominio N°	AE824XJ
Tipo	VEHICULOS PESADOS	Motor N°	DAM15R208000183ZLB
Modelo	TM1 CS Año 2021	Chasis N°	LVA2JVBXME301228
Resultado	APTO	Cert. GNC	0
	VALIDO PARA CIRCULAR HASTA: 25/06/2026		
Clasificación	TRANSPORTE DE CARGAS (TR.CARGAS)		

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
301	ALINEACION DEL TREN DELANTERO (2.00m/km)(máx. 15 m/km)		
429	EFICACIA FRENO ESTAC. (PES.) (26.96%)(mín. 15%)		
440	EFICACIA FRENO DE SERVICIO (57.84%)(mín. 45%)		
441	EFICACIA FRENO EJE DELANTERO (67.77%)		
442	EFICACIA FRENO EJE TRASERO (49.94%)		
450	DESEQUILIBRIO FRENO EJE DELANT (31.00%)(máx. 30%)	O	
460	DESEQUILIBRIO FRENO EJE TRASER (1.00%)(máx. 30%)		
1041	NIVEL DE RUIDO DE ESCAPE (PESADOS) (56.00db)		
1060	NIVEL DE RUIDO DE BOCINA (88.00db)		

Tiempos: L 2	H. INGR.: 12:52	H. EGR.: 12:59	TTL: 2 MIN.	TTE: 7 MIN.

OBSERVACIONES

Diaz, Facundo

FECHA 25/06/2025