MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013312765 R OBLEA N° 252603513

Conductor	ROBERTO N. ORELLANA			Titular	GISELLE ANGELI
Documento	DNI 24951395			Documento	DNI 26032263
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	IBE759
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904965UO787024
Modelo	BMO390	Año	2009	Chasis N°	8AB3900549A133290
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 20/08/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.03.003	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PARAGOLPES DELANTERO/TRASERO:SOPORTE/ALTURA/ESTADO: PARAGOLPES DEFORMADOS O ROTOS		
09.06.002	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PARABRISAS: PARABRISAS DETERIORADO		
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.: 10:35:39	H. EGR.: 10:39:09	TTL: 00:02:39	TTE: 00:03:30

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 27/02/2025

#D:3

ORIGINAL

Impreso: 27/02/2025