MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013290282 R **OBLEA N° 252091766**

Conductor	ROBERTO N. ORELLANA			**Titular**	GISELLE ANGELI
Documento	DNI 24951395			**Documento**	DNI 26032263
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	HGQ414
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	904.965-UO-727895
Modelo	BMO 390	**Año**	2008	**Chasis N°**	8AB3900547A132166
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 04/06/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(33)%. FUERZAS IZQ./DCH. (19.760)/(13.200) KNW.		

Tiempos:	H. INGR.: 14:11:31	H. EGR.: 14:13:09	TTL: 00:01:11	TTE: 00:01:38

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING. W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 20/01/2025

#D:1