MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	Est. N°
6	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013354038 R OBLEA N° 252606899

Conductor	JUAN ANGELUCCI			**Titular**	JUAN ANGELUCCI
Documento	DNI 30217798			**Documento**	DNI 30217798
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	IL2796
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	9042950U0108274
Modelo	BMO 390	**Año**	2009	**Chasis N°**	8AB390054A134806
Resultado	APTO			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 06/11/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(38)%. FUERZAS IZQ./DCH. (14.820)/(9.130) KNW.		

Tiempos:	H. INGR.: 10:20:18	H. EGR.: 10:25:46	TTL: 00:04:58	TTE: 00:05:28

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta N° 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 07/05/2025

#D.1

ORIGINAL

Impreso: 07/05/2025