MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013363987 **OBLEA N° 252607555**

Conductor	SERGIO BELINGERI			Titular	SERGIO BELINGERI
Documento	DNI 24448129			Documento	DNI 24448129
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	GVO223
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904965UO745739
Modelo	BMO390	Año	2008	Chasis N°	8AB3900548A132349
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 22/11/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.09.006	SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO-TENSORES Y BUJES TREN DELANTERO: BUJES DE TENSORES DETERIORADOS EN PARTE DELANTERA DERECHA INFERIORES		
03.09.006	SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO-TENSORES Y BUJES TREN DELANTERO: BUJES DE TENSORES DETERIORADOS EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA INFERIORES		
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(35)%. FUERZAS IZQ./DCH. (18.370)/(11.970) KNW.		
08.01.003	NEUMATICOS-PROFUNDIDAD DEL DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS EN PARTE TRASERA IZQUIERDA		

Tiempos:	H. INGR.:	09:50:58	H. EGR.:	10:05:35	TTL:	00:06:19	TTE:	00:14:37

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $57116,97

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 21/05/2025

ORIGINAL

Impreso: 21/05/2025

#D:4