MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	Est. N°
6	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013307984 R OBLEA N° 252602288

Conductor	NICOLAS H. CARBALLES			**Titular**	NICOLAS H. CARBALLES
Documento	DNI 26402101			**Documento**	DNI 26402101
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	GMA651
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	904965U9721415
Modelo	BMO390	**Año**	2007	**Chasis N°**	8ADB3905547A132115
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 21/08/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(39)%. FUERZAS IZQ./DCH. (19.560)/(11.910) KNW.		
09.03.003	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PARAGOLPES DELANTERO/TRASERO:SOPORTE/ALTURA/ESTADO: PARAGOLPES DEFORMADOS O ROTOS EJE 1		

Tiempos:	H. INGR.:	H. EGR.:	TTL:	TTE:
	09:52:25	11:20:55	01:26:02	01:28:30

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 19/02/2025

#D:2

ORIGINAL

Impreso: 19/02/2025