MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

vtv.gba.gob.ar

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 2 | Est. N° 2

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25000200020021172 R **OBLEA N° 2532451**

Conductor	JOSE L. RUGILO			Titular	LORELEY B. ALMADA
Documento	DNI 12610308			Documento	DNI 40672675
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	HLG262
Tipo	Vehículos Pesados			Motor N°	904295OU0062001
Modelo	BMO 390 V 1315L/52CA	Año	2008	Chasis N°	8AB9300548A132906
Resultado	APTO			Cert. GNC	
VENCIMIENTO 30/09/2025					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DC
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION **"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"**		

Tiempos:	H. INGR.: 11:58:54	H. EGR.: 12:3:19	TTL: 00:03:16	TTE: 00:00:00

OBSERVACIONES
VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Planta Nº: 22 - SAN MARTIN
Firma y aclaración responsable: MERGA, Hugo Luis

FECHA: 01/04/2

ORIGINAL

Impreso: 01/04/2025

Página