MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

vtv.gba.gob.ar

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 2 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25000200010068768 **OBLEA N°**

Conductor	ESTEBAN DARIO TOMAS	Titular	ESTEBAN DARIO TOMAS
Documento	DNI 32612516	Documento	DNI 32612516
Marca	MERCEDES BENZ	Dominio N°	AE042ZK
Tipo	Vehículos Pesados	Motor N°	651955W0105973
Modelo	SPRINTER 516 CDI Año 2020	Chasis N°	8AC907857LE183173
Resultado	CONDICIONAL	Cert. GNC	
VÁLIDO PARA CIRCULAR HASTA 05/07/2025		REVERIFICACIÓN GRATUITA HASTA 05/07/2025	
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS		

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
01.01.003	IDENTIFICACION - DOMINIO: PLACAS DOMINIO INEXISTENTES O DETERIORADAS Delantero		
01.05.004	IDENTIFICACION - ACTIVIDAD: FALTAN INSCRIPCIONES REGLAMENTARIAS (Inscripciòn faltante.Deberà decir "Transporte Escolar" segùn D.P.T)		
08.01.002	NEUMATICOS - DIBUJO: PROFUNDIDAD DIBUJO DE NEUMATICOS INSUFICIENTE (dual interna) Trasero Derecha	X	
08.01.003	NEUMATICOS - DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS (dual interna) Trasero Izquierda		
09.02.002	ESTADO GENERAL - GUARDABARROS: GUARDABARROS O LATERALES DEFORMADOS O ROTOS Trasero Izquierda		
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA (microperforado.) Trasero		

REVERIFICACION DE LUNES A VIERNES DE 8 A 15 HS
SABADOS CON TURNO

Tiempos:	H. INGR.: 10:14:52	H. EGR.: 11:6:7	TTL: 00:18:03	TTE: 00:33:06

OBSERVACIONES

Importe abonado por ésta inspección: $114233,95 ••• Si no recibe su factura solicitela a sistemas@vtvnorte.com.ar •••

Planta Nº: 21 - VICENTE LOPEZ

Firma y aclaración responsable: BORGES, Ariel Osvaldo FECHA: 06/05/2025

ORIGINAL

Impreso: 06/05/2025