MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

vtv.gba.gob.ar

Zona 2 | Est. N° 4

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25000200040004369 R **OBLEA N° 253248853**

Conductor	FACUNDO MAXIMILIANO CEJAS			Titular	FACUNDO MAXIMILIANO CEJAS
Documento	DNI 35232232			Documento	DNI 35232232
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	EKH092
Tipo	Vehículos Ligeros			Motor N°	61198170013518
Modelo	SPRINTER313CDI/C3550	Año	2004	Chasis N°	8AC9036724A914341
Resultado	APTO			Cert. GNC	
VENCIMIENTO 06/09/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.01.003	LUCES - FAROS FRONTALES: FAROS FRONTALES DETERIORADOS / UNIDAD REFLECTANTE OXIDADA Izquierda		
03.05.004	DIREC/TREN DEL. - CAJA DIRECCION: JUEGOS, O DESGASTES EN CAJA DE DIRECCION		
09.03.003	ESTADO GENERAL - PARAGOLPES: PARAGOLPES DEFORMADOS O ROTOS Delantero		
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA (microperforado.) Trasero		
09.10.005	ESTADO GENERAL - ESPEJOS: FIJACION O DISPOSITIVOS DE REGLAJE RETROVISORES DEFECTUOSOS (con cinta.) Derecha		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		

Tiempos:	H. INGR.: 9:4:3	H. EGR.: 9:11:7	TTL: 00:04:30	TTE: 00:58:44

OBSERVACIONES: VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN DISPOSICIÓN 1531/05 DE LA D.P.T.

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Planta Nº: 24 - SAN ISIDRO

Firma y aclaración responsable: IBARRA, Emmanuel Alberto

FECHA: 09/05/20

ORIGINAL

Impreso: 09/05/2025

Página 1