MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013320661 R **OBLEA N° 252604063**

Conductor	LUCAS LENCINA			Titular	LUCAS LENCINA
Documento	DNI 40090670			Documento	DNI 40090670
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	HJE038
Tipo	VEHICULOS LIGEROS			Motor N°	61198170083834
Modelo	SPRINTER	Año	2008	Chasis N°	8AC9036729E000489
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 17/09/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.05.004	SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO-CAJA DE DIRECCION: JUEGOS, O DESGASTES EN CAJA DE DIRECCION EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(33)%. FUERZAS IZQ./DCH. (3.110)/(4.610) KNW.		
08.01.003	NEUMATICOS-PROFUNDIDAD DEL DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS EJE 2		
09.11.003	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PERDIDAS DE FLUIDOS AL PAVIMENTO: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		

Tiempos:	H. INGR.: 14:28:51	H. EGR.: 14:35:48	TTL: 00:06:43	TTE: 00:06:57

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta N°: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 13/03/2025

#D:4

ORIGINAL

Impreso: 13/03/2025

CamScanner