MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# CERTIFICADO
# VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

| Zona | 6 | Est. N° | 1 |
|---|---|---|---|

**INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013311312** **OBLEA N° 252602810**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | CARLOS E. LOPEZ | | | Titular | CARLOS E. LOPEZ |
| Documento | DNI 23859455 | | | Documento | DNI 23859455 |
| Marca | MERCEDES BENZ | | | Dominio N° | LIU516 |
| Tipo | VEHICULOS PESADOS | | | Motor N° | 002126 |
| Modelo | SPRINTER | Año | 2012 | Chasis N° | 63786 |
| Resultado | APTO | | | Cert. GNC | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 27/08/2025 | | | | | |
| Clasificación | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 09.11.003 | ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PERDIDAS DE FLUIDOS AL PAVIMENTO: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION | | |

| Tiempos: | H. INGR.: 14:24:33 | H. EGR.: 14:38:24 | TTL: 00:05:57 | TTE: 00:13:51 |
|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES** **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $57116,97**

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

**FECHA:** 25/02/2025

ORIGINAL

Impreso: 25/02/2025

#D:1