MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013326772 R — OBLEA N° 252604607

Conductor	EDUARDO COLARES			Titular	MIFLOR BUS S.R.L.
Documento	DNI 27486960			Documento	CUIT 30-71593194-6
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	GSX781
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	6110450U0068291
Modelo	SPRINTER	Año	2008	Chasis N°	8AC9044638A980460
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 20/09/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.04.007	LUCES REGLAMENTARIAS-LUCES DE GIRO: LUZ DE GIRO DESCOLORIDOS EJE 2		
02.04.007	LUCES REGLAMENTARIAS-LUCES DE GIRO: LUZ DE GIRO DESCOLORIDOS EJE 1		
09.01.002	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-EXTERIOR DE LA CARROCERIA: CHAPERIO EXTERIOR EN MAL ESTADO EN PARTE TRASERA DERECHA		

Tiempos:	H. INGR.: 08:09:42	H. EGR.: 08:54:06	TTL: 00:42:44	TTE: 00:44:24

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta N° 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 22/03/2025

ORIGINAL

Impreso: 22/03/2025

#D3