MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 4 | Est. N° 4

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000400040039538 R OBLEA N°252070984

Conductor	MIGUEL ANGEL AZCONA			Titular	MIGUEL ANGEL AZCONA
Documento	DNI 26367057			Documento	DNI 26367057
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	JHB328
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904973U0886525
Modelo	OH 1518	Año	2010	Chasis N°	9BM368004AB723726
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 14/10/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
01.01.003	IDENTIFICACION VEHICULO - MOTOR-NUMERO DE DOMINIO.: PLACAS DOMINIO INEXISTENTES O DETERIORADAS EN PARTE TRASERA CENTRAL		
09.06.005	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PARABRISAS: VISIBILIDAD, A TRAVES DEL PARABRISAS DISMINUIDA PARASOL		
11.01.003	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-ACCESORIOS DE SEGURIDAD: ACCIONAMIENTO SALIDAS DE EMERGENCIA INADECUADO EN PARTE CENTRAL IZQUIERDA AGREGAR MANIJA		

Tiempos:	H. INGR.: 11:22:21	H. EGR.: 11:32:05	TTL: 00:09:44	TTE: 00:09:44

OBSERVACIONES

VEHÍCULO VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Consultas al: 00000

Planta N° 44 - PONTEVEDRA
Firma y aclaración del responsable:
DANIEL DAMI?OS- JONATHAN DIAZ

FECHA: 15/04/2025

#D:3

ORIGINAL

Impreso: 15/04/2025