Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6riD7XpxNx

Serie V

CERTIFICADO Nº 0312132

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/ PROPIETARIO:** SORIA LILIANA NOEMI (*)
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30636604611
03 **DOMICILIO/ ENDEREÇO:** PARANA 224 PISO 5 DEPTO 19
04 **CIUDAD/ MUNICIPIO:** CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL/ CEP(*):** 1074
06 **TELEFONO/ TELEFONE:** 46623000 1141663745
07 **E-MAIL/ E-MAIL(*):** TRANSPORTES.ELQUIQUESRL@GMAIL.
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** CIUDAD DE BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** **RDY049**
10 **REGISTRO / RENAVAM:** A297470
11 **AÑO / ANO:** 1991
12 **CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:** O4

13 **FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:** 02/05/2025
14 **FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:** 02/05/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:** **02/11/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** REVISION TECNICA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 060-118
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. JUAN MANUEL SIMONCELLI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:** 12800(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA / ALTURA:** 0.23 m.
21 **ANCHO / LARGURA:** 2.50 m.
22 **LARGO / COMPRIMENTO:** 10.80 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA / MARCA:** HELVETICA
24 **MODELO/ MODELO:** S.A. 25 TT. "3E"
25 **NUMERO/ NUMERO:** 43647
26 **CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:** 3
27 **TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):** 1D-2D
28 **TARA / TARA (*):** -
29 **PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:** 28500
30 **CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):** -
31 **CMT / CMT (*):** -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO / NÚMERO (*):** -
33 **COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):** -
34 **POTENCIA / POTENCIA(*):** -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:** -
36 **CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:** -
37 **TIPO/ TIPO:** -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:** -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:** CP CPG CF CMG
40 **TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:** ACOPLADO
41 **TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:** TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/ MARCA (*):** -
43 **NUMERO/ NÚMERO (*):** -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
OPERADOR: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.
Ficha RCM AITA Nº: 4089520
Nro. de ICM: 210441
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROTRESUNODOSUNOTRESDOS





02/05/2025 13:19

6rlD7XpxNx

RDY049 G C 060-118 1114209 1 V 312132 02/05/2025 13:14

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	ACOPLADO CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-118	FECHA 02/05/2025	HORA HI: 13:14 / HF: 13:35	Nro. **118-01114209**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: SORIA LILIANA NOEMI — DOMINIO **RDY049** — AÑO 1991

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS HELVETICA	S.A. 25 TT. "3E"	43647
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO		
LIMITADOR	TCA (CAJA ABIERTA)	-
CARROCERIA -	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -
-		

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3212	8.5	7.7	9.41	51.41	CO(%)	HC(ppm)
2	2678	5.9	6.6	10.61	47.58	NOX	
3	2100	5.7	5.0	12.28	51.94	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	7990				50.27	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 1	1990	7.3	5.3	27.4	64.54	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (RODAMIENTO DEL 1ER EJE RUEDA DERECHA CON JUEGO LEVE)

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (ESTADO DE NEUMÁTICO INTERNO TRASERO DEL 3ER EJE)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Simoncelli, Juan Manuel	Ing. Simoncelli, Juan Manuel Mat. Nº: 12800(COPIME)

Certificado: V-312132