Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5VOKmSQm

Serie V

CERTIFICADO Nº 0315485

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias estabiecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/ PROPIETÁRIO:** TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30636604611
03 **DOMICILIO/ ENDEREÇO:** PARANA 224 PISO 5 DEPTO 19
04 **CIUDAD/ MUNICIPIO:** CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL/ CEP(*):** 1074
06 **TELEFONO/ TELEFONE:** 46623000 1141663745
07 **E-MAIL/ E-MAIL(*):** TRANSPORTES.ELQUIQUESRL@GMAIL.
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** CIUDAD DE BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** **AB276SR**
10 **REGISTRO / RENAVAM:** A566984
11 **AÑO / ANO:** 2017
12 **CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:** N3

13 **FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:** 21/05/2025
14 **FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:** 21/05/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:** **21/05/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** REVISION TECNICA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 060-118
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. ROBERTO GENEROSO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:** I009199(COPIME)
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA / ALTURA:** 2.80 m.
21 **ANCHO / LARGURA:** 2.40 m.
22 **LARGO / COMPRIMENTO:** 6.90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA / MARCA:** MERCEDES BENZ
24 **MODELO/ MODELO:** ATEGO 1726 S
25 **NUMERO/ NUMERO:** 9BM958077HB055223
26 **CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:** 2
27 **TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):** 1S-1D
28 **TARA / TARA (*):** -
29 **PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:** 16500
30 **CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):** -
31 **CMT / CMT (*):** -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO / NÚMERO (*):** 926991U1198501
33 **COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):** GAS OIL
34 **POTENCIA / POTENCIA(*):** -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:** -
36 **CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:** -
37 **TIPO/ TIPO:** -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:** -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:** CF CPG CP CMG
40 **TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:** CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:** TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/ MARCA (*):** CONTINENTAL
43 **NUMERO/ NÚMERO (*):** 09641227

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 4140524
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 300.0

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROTRESUNOCINCOCUATROOCHOCINCO

AB276SR 118-01 21/05/2025 17:39



AB276SR 118-02



21/05/2025 17:39

5VOKmSQmu0

AB276SR G C 060-118 1114923 1 V 315485 21/05/2025 17:39

*** Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA ***

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	-
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-118	FECHA 21/05/2025	HORA HI: 17:39 / HF: 18:00	Nro. **118-01114923**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L. | DOMINIO **AB276SR** | AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	ATEGO 1726 S	9BM958077HB055223
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM926 LA	926991U1198501
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09641227
LIMITADOR	No		-
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 1.38
1	3258	8.8	7.8	11.36	51.94	CO(%)	HC(ppm)
2	2076	5.0	6.2	19.35	54.99	NOX	
3						RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	87.6 dBA
					53.13	INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	5334					INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 1	5334	4.5	4.0	11.11	16.24	DERIVA	-0.6 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (PARABRISAS FISURADO)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Lucas G.	ING. Roberto G. D'Alessandro Ing. D'ALESSANDRO Roberto Generoso Mat. Nº: 1[illegible](COPIME)

Certificado: V-315485