MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013375120 OBLEA N° 252608217

Conductor	ARIEL VERSARI			Titular	SANTIAGO VERSARI
Documento	DNI 23665912			Documento	DNI 45813931
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	IUR260
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904773UO852214
Modelo	BMO368	Año	2010	Chasis N°	8AB368156AA135420
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 12/12/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.06.002	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PARABRISAS: PARABRISAS DETERIORADO EN PARTE DELANTERA DERECHA		

Tiempos:	H. INGR.: 09:01:14	H. EGR.: 09:14:35	TTL: 00:09:39	TTE: 00:13:21

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $57116,97

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W. MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 06/06/2025

ORIGINAL

Impreso: 06/06/2025

#D 1