MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	Est. N°
6	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013383229 R OBLEA N° 252608664

Conductor	NESTOR ACOSTA			**Titular**	ALEJANDRO R. ACOSTA
Documento	DNI 5525294			**Documento**	DNI 30394188
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	EWO659
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	90492500611444
Modelo	BMO 390 1320	**Año**	2005	**Chasis N°**	8AB3900535A130717
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 21/10/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.:	H. EGR.:	TTL:	TTE:
	07:22:12	07:24:02	00:00:30	00:01:50

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 23/06/2025

ORIGINAL

Impreso 23/06/2025

#D:1