MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013316384 **OBLEA N° 252603953**

Conductor	NICOLAS H. CARBALLES			Titular	NICOLAS H. CARBALLES
Documento	DNI 26402101			Documento	DNI 26402101
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	KKS590
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904973UO948705
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis N°	8AB368185CA138682
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 06/09/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H. INGR.: 10:30:51	H. EGR.: 10:44:32	TTL: 00:07:26	TTE: 00:13:41

OBSERVACIONES **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $57116,97**

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 07/03/2025

Impreso: 07/03/2025